



## CONECTOR MACHO RETO CRIMPAGEM CABO LMR-400

CÓDIGO: CM-103 SÉRIE: N 50 OHMS

NORMA: IEC 169-16 PESO DO CONECTOR: 29,21g




## Instruções montagem do cabo no conector



1) Corte do cabo.




4) Soldar o pino no condutor central do cabo.



3) Introduzir a bucha no cabo.



5) Introduzir o cabo no conector colocando a malha sobre a parte recartilhada do conector.



6) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no conector e crimpá -la.